


STAZIONE DI TEST PER BRACCIALI E CALZARI CON SUPPORTO COLONNA

Stazione di test per la verifica simultanea della corretta messa a terra del bracciale e dei calzari dell'operatore, in accordo con la norma **IEC 61340-5-1**. La misura dei calzari è effettuata in modo indipendente sia per il piede sinistro che per il piede destro e il test viene effettuato a 50V oppure 100V per una maggiore accuratezza. Tramite il contatto di un relè interno è possibile abilitare l'accesso all'area EPA (ESD Protected Area). Alimentazione: batteria a 9V interna oppure 9Vcc di alimentazione esterna. Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso.



www.maxderbanchi.com



Misuratore wristlab-II



Pedana



rispetta la normativa
IEC61340-5-1

Codice	16662
Composizione	misuratore wristlab-II, pedana per il controllo dei calzari, pannello giallo di supporto e supporto colonna da pavimento.
Riferimento alternativo	9264.952

Made in Italy

