



www.maxder.com

CONTINUOUS MONITOR PER BRACCIALE ESD CON ALLARME

Continuous monitor con doppia, funzione, nodo di terra e allarme.

Il prodotto monitora in tempo reale la corretta messa a terra dell'operatore mediante il braccialetto ESD.

In caso di anomalia il CONTINUOUS MONITOR emette un segnale di allarme. Può essere utilizzato con la maggior parte dei braccialetti ESD con terminale a banana. Il sensore deve essere collegato a terra mediante cavo di terra fornito nella confezione e collegato alla corrente elettrica mediante alimentatore anch'esso in dotazione.



Ingresso alimentazione e messa a terra

Dati tecnici

Codice	20792
Output	DC6V 0.3A
Consumo	1,8W
Dimensione	61x58x28h mm
Peso	62gr
Accuratezza	1.4MΩ±5%
Dotazione	cavo di terra, alimentatore



Confezione e dotazione